

# WHAT THE FIX?!

## Modell:

Sprinter (906)

## Fehlercode:

Es wird kein Fehler im  
Fehlerspeicher abgelegt.

## Symptome:

Geräusche bei Kurvenfahrten mit  
vollem Lenkeinschlag.

## MERCEDES-BENZ SPRINTER

3,5-t Bus (B906); 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)

## LENKSYSTEM

## GERÄUSCH(E)

## Motor:

OM 651

## Technischer Hintergrund:

Lager für Viscolüfterkupplung ist defekt.  
Der erhöhte Kraftaufwand bei vollem Lenkeinschlag bewirkte  
eine erhöhte Spannung auf den Aggregateriemen.

## Mögliche Abhilfe:

Viscolüfterkupplung erneuern.

