

# WHAT THE FIX?!

## Modell:

MINI (F54, F55, F56, F57, F60)  
Mini Cabriolet, Clubman, Cooper,  
Countryman, One  
Motor B38

## Fehlercode:

- 118001
- Gemischadaption: Gemisch zu mager
- 118401
- Gemischadaption: Signal am Mageranschlag

## MINI (F55)

Cooper; kW: 100

## GEMISCHBILDUNG

### Symptome:

- Kontrollleuchte für Motorelektronik leuchtet sporadisch.

### Technischer Hintergrund:

Lambdaregelung wurde überprüft.  
Ansaugsystem wurde auf Undichtigkeit geprüft.  
Abgasanlage wurde auf Undichtigkeit geprüft.

### Mögliche Abhilfe:

Magnetventil für Tankentlüftung erneuern.

