

WHAT THE FIX?!

Modell:

ARONA (KJ7), CHZL
IBIZA V (KJ1), CHZL
POLO (AW1), CHZL

Symptome:

- Klappergeräusche sind im Bereich des Motors vorhanden.
- Ölverlust

SEAT

IBIZA V (KJ1, KJG); 1.0 TSI; kW: 70

MOTORSTEUERUNG

Technischer Hintergrund:

- Schrauben des Deckels für Auslassnockenwellenversteller sind mit dem falschen Drehmoment angezogen worden.

Mögliche Abhilfe:

Auslassnockenwellenversteller mit Dichtring, Deckel und Schrauben erneuern.

