WHAT THE FIX?!

MERCEDES-BENZ C-KLASSE MOTOR LÄUFT NICHT RUND



Marke & Model:

Mercedes-Benz C-Klasse (W203)
C200 CGI Kompressor (203.043)
kW: 125

Symptome:

Motorkontrollleuchte leuchtet
Unrunder Motorlauf
Leistungsverlust

Diagnostic Trouble Code:

P2029: Gemischadaption zu fett/mager
P2046: Zündaussetzer
P201A: Sensor für Nockenwellenposition
P201C: Kraftstoffdruckregler

Weitere Modelle:

C-Klasse (W203)
E-Klasse (W211)
CLK (C209)
CLK Cabriolet (A209)
SLK (R171)

Mögliche Abhilfe:

Abgaswerte prüfen
Wenn der Restsauerstoffgehalt über 0,5% liegt, den Motor auf Falschluft überprüfen
Schlauch für Kurbelgehäuseentlüftung auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern

TecRMI