WHAT THE FIX?!

PEUGEOT 208

1.2 MotorCode: HMZ (EB2F), HMZ (EB2)

MOTORMANAGEMENT

FEHLERCODE P0420, FEHLERCODE P1632, FEHLERCODE P2137, KLOPFENDEVERBRENNUNG, KONTROLLLEUCHTE FÜR MOTORELEKTRONIK LEUCHTET, LEISTUNGSMINDERUNG, MOTOR LÄUFT IM NOTLAUF



Modell:

208 (CA_, CC_)

Fehlercode:

- P0420
- Wirkungsgrad Katalysator: Grenzwert unterschritten
- P1632
- Motorsteuergerät: Interner Fehler
- P2137
- Drosselklappeneinheit: Signal unplausibel

Symptome:

- Kontrollleuchte für Motorelektronik leuchtet
- Klopfende Verbrennung
- Motor läuft im Notlauf
- Leistungsverlust

Technischer Hintergrund:

Riss im Katalysator ist vorhanden.

Mögliche Abhilfe:

Katalysator prüfen, ggf. erneuern.

TecRMI