WHAT THE FIX?!

HYUNDAI

i30 (FD); 1.4 LPG; kW: 80

STARTSYSTEM

Modell:

i30 (FD)

Fehlercode:

- P1690
- Wegfahrsperre sendet keine Rückmeldung.

Symptome:

Motor startet sporadisch nicht.

Technischer Hintergrund:

Lesespule für Wegfahrsperre wurde erneuert. Kontrollleuchte für Wegfahrsperre glimmt oder leuchtet nur kurzfristig, auch wenn die Lesespule für Wegfahrsperre nicht angeschlossen ist. Kabelstrang für Wegfahrsperre wurde auf Beschädigungen überprüft. Elektrische Steckverbindung für Wegfahrsperre ist in der A-Säule unterhalb des Handschuhfachs korrodiert.



Mögliche Abhilfe:

Elektrische Steckverbindung(en) reinigen, ggf. instand setzen.

TecRMI