

# WHAT THE FIX?!

## AUDI A4 VERLIERT LEISTUNG UND HAT DREHZAHL- SCHWANKUNGEN

### Marke & Modell:

2.0 TFSI, 132 KW / Motor CDNB:

Audi A4 (8K\_)

Audi A5 (8F\_, 8T\_)

Audi A6 (4G\_)

Audi Q5 (8R\_)

### Symptome:


Leistungsverlust

### Fehlercode:

4007 (P050700)

4105 (P218700)

5646 (P227900)



### Technischer Hintergrund:

Das Fahrzeug zeigt eine geringe Motorleistung im unteren Drehzahlbereich. Beim Betätigen der Kupplung steigt die Drehzahl kurzzeitig über 2000 U/min an. Die Ansaugkrümmerdichtung und das Entlüftungsventil des Kraftstofftanks wurden ausgetauscht. Die Ölabscheidermembran der Kurbelgehäuseentlüftung ist gerissen.

### Mögliche Abhilfe:

Ein Austausch des gerissenen Ölabscheiders des Kurbelgehäuseentlüftungssystems sollte Abhilfe schaffen.