

WHAT THE FIX?!

PEUGEOT 308 CC VERLIERT KÜHLMITTEL

Marke & Modell:

Peugeot 308 CC (4B_)
1.6 16V; 115kW
Motor 5FV (EP6CDT)

Diagnostic Trouble Code:


Es wird kein Fehler im Speicher
abgelegt

Fehlersymptom:

Kühlmittel ist im Motoröl vorhanden
Undichtigkeit am Kühlsystem

Diagnose:

Im Zylinderkopf sind Froststopfen im Bereich der Steuerkette
verbaut.
Diese Froststopfen im Zylinderkopf sind undicht.



Lösung:

Froststopfen im Zylinderkopf überprüfen und ggf.
erneuern.