

WHAT THE FIX?!

Modell:

OPTIMA (TF)
1.7 CRDi 4-Zylinder Dieselmotor

Fehlercode:

- P1186
- Kraftstoffdrucküberwachung:
Mindestdruck bei allen
Motordrehzahlen unterschritten

KIA OPTIMA

1.7 CRDI; kW: 100

KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Symptome:

- Motor startet sporadisch nicht
- schlechtes Kaltstartverhalten

Technischer Hintergrund:

Raildruck brach kurzzeitig ein und stieg dann wieder auf ca. 280 bis 300 bar an. Sensor für Raildruck wurde erneuert. Nach einer längeren Standzeit gelangt Luft in das Kraftstoffsystem.

Mögliche Abhilfe:

Elektrische Steckverbindung für Kraftstofffilterheizung auf Verschmorungen prüfen, ggf. Elektrische Steckverbindung und/oder Kraftstofffilterheizung erneuern.

