

WHAT THE FIX?!

Modell:

M-KLASSE (W164)

Symptome:

- Motor läuft im Notlauf.
- Kontrollleuchte für Motorelektronik leuchtet.

Umgebungsbedingung:

Bei Anhängerbetrieb

Mercedes Benz

ML (W164), Motor OM 642.8

ABGASSYSTEM

Fehlercode:

- 14A600
- Positive Regelabweichung bei der Regelung der Abgasrückführung ist zu hoch.

Technischer Hintergrund:

Abgasrückführungsventil wurde erneuert.

Mögliche Abhilfe:

Stutzen für das Umschaltventil der Abgasrückführung erneuern.

